

9月環境整備実施

1-②、②、③ ドッグラン草刈り、梅公園 周り刈込

施工前



施工後



施工前



施工後



1-④桜公園東側越境部分刈込

施工前



施工後



2-②管理地No.3剪定整備工事

施工前



施工後



2-③管理地No.5草刈り整備工事

施工前



施工後



2-④管理地No.10草刈り工事

施工後



施工後



2-⑤管理地No.11草刈整備工事

施工前



施工後



2-⑥管理地No.13草刈、雑木伐採工事

施工前



施工後



2-⑦管理地No.14草刈整備工事

施工前



施工後



2-⑧管理地No.15草刈整備工事

施工前



施工後



2-⑩管理地No.21草刈整備工事

施工後



施工後



3-①高原停留所～45-272付近歩道草刈り

施工前



施工後



3-③45-21～15-93歩道草刈り

施工前



施工後



3-⑥23-628～632道路越境樹木整備

施工前



施工後



3-⑦見晴台～15-35付近歩道草刈り

施工前



施工後



3-⑧15-70～GS17付近歩道草刈り

施工前



施工後



3-⑪35-92～GSNo.17付近歩道草刈り

施工前



施工後



3-⑫13-576～公園前付近歩道草刈り

施工前



施工後



3-⑬ パース1前ロータリー一草刈り

施工前



施工後



3-⑯23-427前階段、倒木処理

施工前



施工後



3-⑰35-345～東側道路越境樹木整備

施工前




施工後



3-⑱15-135前ハイウェイ灯周り整備

施工前



施工後



3-①913-56-2倒木処理、街路樹桜枯枝払い

施工前



施工後



8-②23-741西側水路倒木処理

施工前



施工前



施工中



施工後



8-③33-446付近整備

施工前



施工後

