

2月環境整備実施

1-①、②テニスコート南西側低木整備

施工前



施工後



1-③ホール前樹木剪定

施工前



施工後



2-②ワングズヒル入口刈込

施工前



施工後



2-④、⑤細沢台付近電線接触箇所枝払い、 枯木伐採

施工前



施工後



2-④、⑤細沢台付近電線接触箇所枝払い、 枯木伐採

施工後



施工後



2-⑦夜間事務所前オブジェ清掃

施工前



施工後



3-①23-410付近側溝詰まり解除

施工前



施工後



3-②、③33-698～西側整備

施工前



施工後



3-④25-117-1道路越境桜伐採

施工前



施工後



3-⑤33-503工事車両通行の為の枝払い

施工前



施工後



33-850東側道路越境桜枝払い

施工前



施工後



3-⑧、⑨73-117付近土上げ、枝払い整備

施工前



施工後



3-⑧、⑨73-117付近土上げ、枝払い整備

施工前



施工後



3-⑩ 清掃車侵入不可道路清掃

施工前



施工後



3-⑩ 清掃車侵入不可道路清掃

施工前



施工後



3-⑫13-410付近詰まり解除

施工前



施工後



3-⑬23-396～397間土上げ

施工前



施工後



3-⑬23-396～397間土上げ

施工前



施工後



23-1000北東側蓋上部土上げ

施工前



施工後



23-1000北東側蓋上部土上げ

施工前



施工後



3-⑮33-168～188間土上げ

施工前



施工後



3-⑮33-168～188間土上げ

施工前



施工後



7-①15-516詰まり解除

施工前



施工後



8-①33-316付近詰まり解除

施工前



施工後



8-②25-395付近詰まり解除

施工前



施工後



8-③25-257東側詰まり解除

施工前



施工後



8-④25-123付近詰まり解除

施工前



施工後



8-⑤25-132付近詰まり解除

施工前



施工後



8-⑥水路草刈り

施工前



施工後



8-⑥水路草刈り

施工前



施工後

