

6月環境整備実施

# 1-②梅公園内 植栽・施肥作業

施工前



施工中



# 施肥作業中

施工中



施工中



施工後



施工後



## 2-③事務所周辺維持管理1回目

施工後



施工後



施工後



施工後



施工後



施工後



## 2-④セブン横モミジ伐採

施工前



施工後





## 2-⑥モニュメント草刈り・刈込

施工後



施工後



施工後



施工後



施工前



施工後



# 3-②13-980横階段草刈り

施工前



施工後



# 3-②713-1201付近側溝蓋部分土上げ

施工前



施工後



# 3-②813-851-1付近越境樹木整備

施工前



施工後



# 3-②9第3警備室向い倒木対応

施工前



施工後



# 3-③1第3警備室付近落石撤去

施工前



施工後





# 3-③235-203付近道路越境樹木整備

施工前



施工後



# 3-③⑧ 口ータリー2カ所草むしり

施工後



施工後



# 7-①25-378付近2箇所詰まり解除

施工前



施工後



施工前



施工後



# 8-②④73地区水路内整備

施工前



施工後



施工前



施工後



# 8-③55-322横、樹木伐採

施工前



施工後



# 8-⑤13-833東側水路補修工事

施工前



施工後

