



2月環境整備実施

3-⑥第5警備室東側遊歩道整備

施工前



施工後



施工後



施工後



3-⑦23-303前側溝詰まり解除

施工前



施工後



8-①25-568横、整備

施工前



施工後



施工前



施工後



8-③55-91横、整備

施工前



施工後



施工前



施工後



8-④55-302横、整備

施工前



施工後



8-⑥55-293横、整備

施工前



施工後



施工前



施工後



8-⑧55-291横、整備

施工前



施工後



施工前



施工後



8-⑨15-116横、整備

施行前



施工後



施工前



施工後



8-⑩23-583横、整備

施工前



施工後



8-⑪13-415横、整備

施工前



施工後



施工前




施工後



8-⑬15-208～211間、整備

施工前



施工後



施工前




施工後




8-⑭55-383横、整備

施工前



施工後



施工前



施工後

