

4月環境整備実施

1-② ドックラン内外草刈

施工前



施工前



1-②ドックラン内外草刈

小型犬用 完了



中、大型犬用 完了



1-③桜公園草刈

藤棚方向を撮影 完了



池側斜面 完了



1-④ポケットパークNo.4、6草刈

No.4中央階段横ベンチ付近 完了



No.4敷地東側ベンチ付近 完了



1-⑤ポケットパークNo.1.3.5草刈

ポケットパークNo.1 完了



ポケットパークNo.5 完了



1-⑥ポケットパークNo.6草刈

中央ベンチ付近 完了



南側道路より撮影 完了



2-①GS、No.29横整備

GS北西側撮影 完了



GS東側撮影 完了



2-②4号源泉横防災倉庫付近草刈

防災倉庫東側 完了



防災倉庫西側 完了



13-1121東側管理地草刈

南側道路より撮影 完了



東側道路より撮影 完了



3-①②、 35-502～55-368間歩道コケ地理

35-500の北東側 着前



完了



3-④ホテル高架下～N-1主コケ取り・土上げ

間知石付近 着前



完了



3-④ホテル高架下～N-1主コケ取り・土上げ

着前



完了



3-⑥35-505～503歩道コケ取り・土上げ

着前



完了



3-⑨第 5 源泉付近階段整備

着前



完了




3-⑩25-480・487道路越境整備

着前



完了



3-⑭13-3付近アスファルト補修

着前



完了



3-⑮桜公園カーブ～35-1027間コケ取り土上げ

着前



完了



3-⑬13-792前アスファルト補修



3-②0ロータリー内外草刈整備

パース1前 着前



完了



3-㊸53-1付近落葉清掃

着前



完了



3-㊦23-638～640間土上げ

完了



完了



8-①13-231西側枯木伐採

着前




完了



8-②43-316北側樹木伐採

着前



完了



8-③45-316横補修

着前



完了



8-④25-520横草刈

着前



完了

