

7月環境整備実施

2-②第1・4警備室工事休止看板設置箇所草刈り

施工前



施工後



施工前



施工後



2-⑤第3警備室西側倒木処理

施工前



施工後



2-⑩夜間事務所前桜枝払い

施工後




施工後



3-②モニュメント付近刈込作業

施工前



施工後



3-③33-710～713間整備

施工前



施工後



施工前



施工後



3-④松の木台～23-125歩道草刈り

施工前



施工後



施工前



施工後



3-⑥33-178付近側溝清掃

施工前



施工後



3-⑪用地外第一警備室北側カーブミラー刈込

施工前




施工後




3-⑫13-980横階段草刈り整備

施工前



施工後



3-⑭梅公園～プール駐車場間草刈り

施工前



施工後



3-⑮アレキサンダー前道路越境樹木整備

施工前



施工後



施工後



施工後



3-⑬63-81前詰まり解除

施工前



施工後



3-⑰13-938付近草刈り

施工後



施工後



8-①23-182東側整備

施工前



施工後



8-②13-1183、1160付近草刈り


施工前




施工後



施工前



施工後



8-③13-773横、整備

施工後



施工後



8-④55-236裏、整備


施工前




施工後



施工前



施工後



8-⑤13-702～706間、整備


施工前




施工後



施工前



施工後



高所作業車 街路樹整備 13-1152付近

施工前



施工後



23-137付近街路樹整備

施工前



施工後



23-497付近、消火栓周り整備

施工後



施工後



33-165付近水路桜枝落とし

施工前



施工後

