

11月環境整備実施

1-②梅公園73地区側ツツジ刈込

施工前



施工後



3-①33-14D付近越境樹木整備、土上げ


施工前



施工後



施工前



施工後



3-②ポケットパークNo.5～35-15東側整備

施工前



施工後



3-③13-345-3～351道路越境整備


施工前




施工後



施工前




施工後



3-④13-253～270間階段草刈り

施工後



施工後



3-⑤55-155付近道路越境整備

施工前



施工後



3-⑥35-246付近道路越境整備

施工前



施工後



施工前



施工後



3-⑦第2野鳥公園～第5警備室間越境樹木整備

施工前



施工後



3-⑨⑩ GSNo.33北側管理地一部、階段整備、土上げ

施工前



施工後



施工前




施工後




施工前



施工後



施工前



施工後



3-⑪55-202～見晴台草刈、落葉清掃

施工後




施工後



3-⑬25-270カーブミラー周り枝払い

施工前



施工後



3-⑯15-60～15-252-2間草刈、落葉清掃

施工後



施工後



3-⑯15-141～25-153間草刈、落葉清掃

施工前



施工後



施工前



施工後



3-②043-88付近遊歩道倒木処理

施工前



施工後



3-②15-501-2～GSNo.22間草刈、落葉清掃

施工前



施工後



施工前



施工後



3-②215-301～55-6間草刈、土上げ、落葉清掃

施工前



施工後



8-③23-493東側水路整備

施工前



施工後

