

2 月環境整備実施

1-①②③⑥⑦⑧

桜公園草刈り

施工前



施工後



1-④⑥ 梅公園草刈り

施工前



施工後



2-① 35-1026付近緑地 枯木伐採

施工前



施工後



2-② サービスセンター周辺 枯木伐採

施工前



施工後



3-① 23-678付近 側溝清掃

施工前



施工後



3-② 25-86付近歩道 草刈清掃作業

施工前



施工後



3-③ 15-252-2～15-257間草刈り

施工前



施工後



3-⑧ 13-1153付近 側溝清掃

施工前



施工後



3-⑫ GS No.28付近 道路越境枝落とし

施工前



施工後



5-② ハイウェイ灯ポール塗装

施工前



施工後



8-① 63-173東側 水路草刈り

施工前



施工後



8-③ 23-763付近 水路清掃

施工前



施工後



8-④ 73-117付近 水路清掃

施工前



施工後



8-⑤ 33-471付近 側溝清掃

施工前



施工後



8-⑨ 用地内水路草刈り

施工前



施工後



11-③ 43-48-1付近 枯木伐採

施工前



施工後



11-⑤ モニュメント看板塗装

施工前



施工後

