

3 月環境整備実施

1-① No.1ポケットパーク草刈り

施工前



施工後



1-② 13-2000付近公園 高木剪定

施工前



施工後



1-④ 梅公園下部道路沿い樹木枝落とし

施工前



施工後



1-⑤ 桜公園 1 段目池 浚渫

施工前



施工後



2-① 45-333隣地 緑地草刈り

施工前



施工後



2-② 55-81隣地 緑地草刈り

施工前



施工後



2-④ No.0GS裏 樹木伐採

施工前



施工後



2-⑥ 33-150付近 緑地草刈り

施工前



施工後



2-⑦ 第四源泉付近 防災倉庫周辺草刈り

施工前



施工後



2-⑧ 93地区 フェンス修理

施工前



施工後



2-⑨ 事務所駐車場 藤棚撤去

施工前



施工後



2-⑩ 33-246付近 緑地枯れ木伐採

施工前



施工後



3-① 13-1151付近 側溝清掃

施工前



施工後



3-② 23-765付近 側溝清掃

施工前



施工後



3-③ 33-486付近 階段清掃

施工前



施工後



3-④ 23-415付近 遊歩道清掃

施工前



施工後



3-⑤ 街路樹桜 天狗巢病処理

施工前



施工後



3-⑥ 45-1000-3道路沿い、枯木伐採

施工前



施工後



3-⑦ 13-18付近 側溝清掃

施工前



施工後



3-⑨ 13-310付近 道路越境枝落とし

施工前



施工後



3-⑩ 23-735付近 側溝清掃

施工前



施工後



3-⑪ 23-663～23-667付近 側溝清掃

施工前



施工後



3-⑫ 15-2000付近 街路樹伐採

施工前



施工後



5-① 43-23付近 防犯灯交換

施工前



施工後



5-② 23-575-2付近 防犯灯新設

施工前



施工後



6-④ 回收不能粗大処分

施工前



施工後



7-① 35-110付近 水路修繕

施工前



施工後



8-⑧ 55-121付近 水路清掃

施工前



施工後



8-⑭ 25-528付近 水路改修

施工前



施工後



9-② 大沢口バス停付近 倒木処理

施工前



施工後



11-③ 新山インター看板周辺草刈り

施工前



施工後



11-⑤ 第2、4、5警備室 塗装修繕

施工前



施工後

